



zakázka c.:



TestNr.: 61



10:00



datum 11.03.2019

zákazník



telefon

vozidlo

SPZ: test



znacka :  
model :  
výr.cís. :  
km :



uvedeni do provozu  
STK

hodnoty testu




pr.náprava



zad.náprava

výsledky

test sbíh.



plus 5,2 mm

minus 1,8 mm

sbíh.pr.zmerena

sbíh.zad.zmerena

hodnoty testu



pr.náprava



zad.náprava



ruč.brzda




brzdy test



levá	dif.%	pravá
762	98	12
625	80	125
1675	60	662
2800	82	500
3275	51	1588
3812	35	2462
3738	27	2725

levá	dif.%	pravá
25	81	138
0	100	188
125	52	262
200	30	288
312	13	362
350	3	338
388	0	388

levá	dif.%	pravá
0	0	-38
0	0	-25
0	0	-38
1362	101	-25
1362	102	-38
1362	101	-25
1362	72	375



Differenz(Sollwert)

VA 27%(<25%)

HA 0%(<25%)

FBr. 72%(<50%)

celková brzda.s zpomalení

7239 N  
43% ( 50%)

1737 N  
10% ( 16%)

brzda.test ne OK

brzda.síla rozdelení

89 %

11 %

váha na nápravu







vlevo	amplituda	vpravo
8	1.	18
6	2.	6
4	3.	6

vlevo	amplituda	vpravo
61	1.	84
39	2.	45
10	3.	13

celková váha  
1700 kg

vlevo	amplituda	vpravo
23	1.	20
3	2.	3
3	3.	0

podvozok podvozok prezkoušen



levá

pravá



BUILT spol. s r.o. autorizovaný predajca a servis vozidiel FORD a SsangYong  
Opravy po autonehode vrátane klampiarskych a lakovnickych prác  
Kontrola a nastavenie geometrie na zariadení CORGHI  
Predaj, výmena, oprava a uskladnenie pneumatík



zakázka c.:



TestNr.: 61



10:00



datum 11.03.2019

zákazník



telefon

vozidlo

SPZ: test



znacka :

model :

výr.cís. :

km :





uvedeni do provozu


STK

brzdy

test



noz.brzda pr.náprava zad.náprava



**BUILT spol. s r.o. autorizovaný predajca a servis vozidiel FORD a SsangYong**  
**Opravy po autonehode vrátane klampiarskych a lakovnickych prác**  
**Kontrola a nastavenie geometrie na zariadení CORGHI**  
**Predaj, výmena, oprava a uskladnenie pneumatík**



zakázka c.:



TestNr.: 61



10:00



datum 11.03.2019

zákazník



telefon

vozidlo



SPZ: test

znacka :

model :




výr.cís. :

km :



uvedeni do provozu

STK



má být

diference %	výsledek
0 - 20	OK
21 - 24	krajní mez
25 -100	ne OK

má být

diference %	výsledek
0 - 20	OK
21 - 24	krajní mez
25 -100	ne OK

má být

diference %	výsledek
0 - 40	OK
41 - 49	krajní mez
50 -100	ne OK

BUILT spol. s r.o. autorizovaný predajca a servis vozidiel FORD a SsangYong

Opravy po autonehode vrátane klampiarskych a lakovnickych prác

Kontrola a nastavenie geometrie na zariadení CORGHI

Predaj, výmena, oprava a uskladnenie pneumatík